



El tapón de vaciado de 1/2" purgador de aire de 1/8" deben ser apretados por el instalador a 5 Nm. Tapón de vaciado \odot 12 mm Purgador \odot 4 mm

Purgar el equipo y comprobar que no haya fugas antes de utilizarlo por primera vez.

